



ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗБОРНЫЙ

Тип	Для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён. Предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях. Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2» до 2' (дюйм). Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа. Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Устойчив к ГСМ, антифризам, газу и воде.
Область применения	Предназначен для работы в условиях вибрации, предотвращает самоотвинчивание.

технические характеристики

Фасовка	6 г
Прочность	Достигает прочности 80% через 4 часа. Выдерживает воздействие температуры/давления: Вода от - 60°C до + 160°C; / До 40 Бар. Возможно применение для питьевой воды. Газ: в диапазоне от -20°C до +70°C. Время первоначальной фиксации (зависит от металла, зазора и температуры): 10-30 мин. Полная полимеризация через 24 часа
Состав	метакриловый эфир, ингибиторы, инициаторы ТУ 2257-002-25694015-2017
Хранение и транспортировка	Хранить в закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, отапливаемом складском помещении предприятия-изготовителя в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при температуре от -20°C до +30°C. Не допускается контакт с металлом и попадание металлических примесей во флаконы с композицией.
Утилизация	Утилизировать как обычные бытовые отходы

инструкция по применению

Предварительная подготовка поверхности	Резьбу или сопрягаемые поверхности следует тщательно очистить и обезжирить
Способ применения	Встряхнуть флакон с фум-гелем и нанести на резьбу или сопрягаемые поверхности. Произвести сборку резьбового соединения. Произвести проверку давлением: до 1 атм через 20 мин после достижения ручной прочности, через 30 мин после проверки соединения подать рабочее давление до 10 атм. Через 24 часа подавать давление до 40 атм. При трудностях разборе соединения, нагреть до температуры выше 200°C
Меры предосторожности	Использовать перчатки (рекомендуем использовать перчатки). После работы руки хорошо промыть водой с очищающим средством. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей. Хранить в недоступном для детей месте